


11



DE Um eine bestmöglich Befestigung sicherzustellen, verwenden Sie die maximale Gewindestänge der Gasdruckfeder.

Für alle Arten von Flanschen, sind nur Schrauben mit der passenden Länge zu verwenden.

Der Gebrauch von Sicherungssehnen wird bei allen geschraubten Befestigungen empfohlen.

Drehmoment für Inbusschrauben:

- Qualität 8.8
- Ohne Schmierung
- Neues Gewinde
- Drehmomentkoeffizient $\mu = 0,14$

| \varnothing | Drehmoment Torque Couple de serrage |
|---------------|-------------------------------------------|
| M6 | 10 |
| M8 | 25 |
| M10 | 49 |
| M12 | 85 |
| M16 | 210 |

EN Use the maximum gas spring threaded length in order to ensure the best possible fixture.

For all kinds of flanges, only screws with the adequate length are to be used.

The use of safety washers is recommended in all screwed fixtures.

Torque references for SHCS-type threaded screws:

- Qualität 8.8
- Without lubrication
- New thread
- Torque coefficient $\mu = 0,14$


FR Pour assurer une fixation la meilleure possible utilisez la longueur de filetage maximale du ressort à gaz.

Pour tous les types de bride uniquement les vis avec la longueur correspondante doivent être utilisées.

L'utilisation des rondelles d'arrêt est recommandée pour tous les fixations vissées.

Couple de serrage pour vis à six pans creux :

- Qualité 8.8
- Sans lubrification
- Fileté nouveau
- Coefficient du couple de serrage $\mu = 0,14$



13

DE Anfangskraft

Die Definition der Anfangskraft einer Gasfeder ist die Kraft, die durch eine Gasfeder zu Beginn des Arbeitshubes angeboten wird.

Die Anfangskraft (F_1) der Gasdruckfeder ist abhängig von Arbeitsfläche (A) und Fülldruck (P).

Die Anfangskraft der Gasdruckfeder wird in Relation mit der Arbeitsfläche und der Fülldruck mit der folgenden Formel berechnet:

$$F_1 = Anfangskraft \text{ (daN)}, A = \text{Arbeitsfläche (cm}^2\text{)}, P = \text{Fülldruck (bar)}$$

Der Ladedruck kann je nach Anfangsdruck variiert werden, Jeder Druck kann zwischen minimalen und maximalen Drücken gewählt werden.

Der Fülldruck kann verändert werden, um die Anfangskraft der Gasdruckfeder zu variieren.

Wenn wir die Anfangskraft kennen, können wir die folgende Formel anwenden:

$$P = F_1 \times \frac{F}{F_1}$$

$$P = \frac{F}{A}$$

$$P = \text{gewünschter Druck (bar)}, F_1 = \text{nomineller Fülldruck (bar)}$$

$$P = \text{benötigte Anfangskraft (daN)}, F_1 = \text{nominelle Anfangskraft (daN)}$$

$$P = \text{gewünschter Druck (bar)}, F = \text{benötigte Anfangskraft (daN)}, A = \text{Arbeitsfläche (cm}^2\text{)}$$

EN Initial force

The definition of initial force of a gas spring is the force offered by a gas spring at the beginning of the working stroke.

The initial force (F_1) of the gas springs depending on working surface (A) and loading pressure (P).

The initial force of the gas spring is calculated in relation to the working surface and the loading pressure with the following formula:

$$F_1 = \text{Initial force (daN)}, A = \text{Working surface (cm}^2\text{)}, P = \text{Loading pressure (bar)}$$

The loading pressure can be modified according to the initial force. Each pressure can be chosen between the minimum and maximum loading pressures,

The charging pressure can be modified to vary the initial force of the gas spring. If we know the initial force we can apply the following formula:

$$P = F_1 \times \frac{F}{F_1}$$

$$P = \text{desired pressure (bar)}, F_1 = \text{nominal loading pressure (bar)}$$

$$P = \text{desired initial force (daN)}, F_1 = \text{nominal initial force (daN)}$$

$$P = \text{desired pressure (bar)}, F = \text{desired initial force (daN)}$$

$$A = \text{Working surface (cm}^2\text{)}$$

FR Force initiale

La définition de la force initiale d'un ressort à gaz est la force avec laquelle le ressort à gaz sera offert au début de la course.

La force initiale (F_1) du ressort à gaz dépend de la surface de travail (A) et de la pression de remplissage (P).

La force initiale du ressort à gaz est calculée en relation avec la surface de travail et la force de remplissage en utilisant la formule suivante :

$$F_1 = A \times P$$

$$F_1 = \text{Force initiale (daN)}, A = \text{Surface de travail (cm}^2\text{)}$$

$$P = \text{Pression de remplissage (bar)}$$

La pression de remplissage peut être variée selon la pression initiale. Chaque pression peut être choisie entre les pressions de remplissage minimales et maximales.

Si nous connaissons la force initiale du ressort à gaz nous pouvons appliquer la formule suivante :

$$P = F_1 \times \frac{F}{F_1}$$

$$P = \text{Pression recherchée (bar)}, F_1 = \text{Pression de remplissage nominale (bar)}$$

$$P = \text{Pression recherchée (bar)}, F = \text{Force initiale requise (daN)}$$

$$A = \text{Surface de travail (cm}^2\text{)}$$

14

DE Festigkeitsanalyse

Die technische Beschriftung bescheinigt, dass STRACK Gasdruckfedern eine garantie Lebensdauer hinsichtlich struktureller Ermüdung aller Komponenten nach folgenden Spezifikationen haben:

Höchstdauer: 10 Jahre

Modells: Körperdurchmesser bis 95 mm und Höhe bis 125 mm

5,000,000 Zyklen

Körperdurchmesser 120 mm bis 195 mm

3,400,000 Zyklen

Alle Gasdruckfeder-Komponenten haben eine Mindestwiderstandsfähigkeit gegen Ermüdung von 3,400,000 Zyklen nach der FEM-Analyse auf der Grundlage des AD 2000.

EN Strength analysis

The technical labeling certifies that STRACK gas springs have a guaranteed service life in terms of structural fatigue of all gas spring components, according to the following specifications:

Maximum period: 10 years

Models: Body diameter up to 95 mm and strokes up to 125 mm

5,000,000 cycles

Body diameter 120 mm to 195 mm

3,400,000 cycles

All gas spring components have a minimum resistance to fatigue of 3,400,000 cycles according to the FEM analysis based on AD 2000.

FR Analyse de résistance

L'inscription technique certifie que les ressorts à gaz de STRACK ont une durée de vie garantie en ce qui concerne la fatigue structurelle de tous les composants selon les spécifications suivantes :

Durée maximale : 10 ans

Modèles : Diamètre du corps jusqu'à 95 mm et courses jusqu'à 125 mm

5,000,000 cycles

Diamètre du corps 120 mm jusqu'à 195 mm

3,400,000 cycles

Tous les composants des ressorts à gaz ont une résistance minimale contre la fatigue de 3,400,000 cycles selon analyse FEM sur la base d'AD 2000.

15



DE Transport

Beim Versand von GDF sind die Transportvorschriften zu beachten.

EN Transport

When shipping gas springs, the transport regulations must be observed.

FR Transport

Lors de l'expédition de ressorts à gaz, les règles de transport doivent être respectées.



DE Außerbetriebnahme

Zur Außerbetriebnahme entladen Sie die Gasdruckfeder und lagern diese konserviert.

EN Removal from service

For removal from service discharge the gas spring and store it in a conserved manner.

FR Retraite du service

Pour la mise hors service déchargez le ressort à gaz et le stockez de manière conservée.



DE Entsorgung

Wenn die Lebensdauer der Gasdruckfeder beendet ist, entladen Sie diese vollständig. Demontieren Sie die Gasdruckfeder und entsorgen diese nach Wertstoffen getrennt nach den örtlichen Bestimmungen.

EN Waste disposal

Once the service life of the gas spring is over, unload it completely. The piston rod must completely be introduced in the body. Demount the gas spring and dispose of it separated in materials according to the local regulations.

FR Elimination des déchets

Si la durée de vie du ressort à gaz est finie, le décharge complètement. La tige de piston doit être complètement rétractée dans le corps. Démontez le ressort à gaz et éliminez les déchets séparés en matériaux selon les règlements locaux.

16

Sicherheits-Features

Safety features

Dispositifs de sécurité

SAFETY



DE Schutz vor Herausschießen der Kolbenstange

Entwickelt, um ein kontrolliertes Entladen der Gasdruckfeder bei einer schnell austretenden Kolbenstange zu gewährleisten. Bei der verwendeten Gasdruckfeder ist dafür zu sorgen, dass sie vollständig entladen ist.

EN Safety feature for free expansion

Designed to guarantee controlled gas spring discharge in case of unrestricted expansion of the piston-rod. At the used gas spring you have to make sure that it is completely discharged.

FR Protection contre l'expansion libre de la tige de piston

Développé pour une décharge contrôlée du ressort à gaz en cas d'une tige de piston qui s'étend trop vite. Concernant le ressort à gaz utilisé on doit assurer que laquelle soit complètement déchargé.



STRACK NORMA

GmbH & Co. KG

Königsberger Str. 11

Postfach 16 29


D-58466 Lüdenscheid

Tel + 49 2351 8701-0

Web www.strack.de



D 1120A 12.2017



SAFETY



DE Schutz vor Überdruck

Aktives Sicherheitssystem, das eine kontrollierte Stickstoffentladung in Gasdruckfedern bei Überdruck erlaubt. Bei der verwendeten Gasdruckfeder ist dafür zu sorgen, dass sie vollständig entladen ist.

EN Safety feature for overpressure

Active safety system that allows a controlled nitrogen gas discharge in gas springs in case of overstroke. At the used gas spring you have to make sure that it is completely discharged.

FR Protection contre la dépassation de course

Système de sécurité actif permettant une décharge d'azote contrôlée dans les ressorts à gaz en cas de sur-course. Concernant le ressort à gaz utilisé on doit assurer que laquelle soit complètement déchargé.



DE Schutz vor Überdruck

Aktives Sicherheitssystem, für den Schutz gegen Schäden bei Überdruck. Hierdurch ist ein kontrolliertes Entladen möglich, wodurch das Risiko von Verletzungen und Schäden reduziert wird. Bei der verwendeten Gasdruckfeder ist dafür zu sorgen, dass sie vollständig entladen ist.

EN Safety feature for overpressure

Active safety system for protection against damage produced by excessive pressure. Here a controlled gas-spring discharge is possible, the risk of personal injury and damages is thus reduced.

FR Protection contre la surpression

Un système actif pour la protection contre les dommages causés par la surpression. Par cela une décharge contrôlée est possible et le risque de blessures et dommages est réduit.

Concernant le ressort à gaz utilisé on doit assurer que laquelle soit complètement déchargé.

DE Sollte einer oder mehrere dieser Sicherheitssysteme ansprechen, ist die Gasdruckfeder zu ersetzen.

EN If one or more of these safety systems are activated, the gas spring must be replaced.

FR Si un ou plusieurs de ces systèmes de sécurité sont activés, le ressort à gaz doit être remplacé.

Befüllen von Gasdruckfedern Filling of gas springs

Remplissage de ressorts à gaz



DE Für Gasdruckfeder mit Anschlussgewinde G1/8"

1. Drehen Sie die Spindelschraube so weit zurück, bis in der Mitte des Anschlusses G1/8" die Nadel bündig abschließt.

2. Drehen Sie die Ladeausrüstung mit dem Anschluss G1/8" in die Gasdruckfeder, Weiter mit Schritt 3.

Für Gasdruckfeder mit Anschlussgewinde M6-A/M6-B

2a) Drehen Sie den Adapter M6-A/M6-C/M8 auf das Anschlussgewinde G1/8".

2b) Drehen Sie die Ladeausrüstung mit dem Anschluss M6 in die Gasdruckfeder, Weiter mit Schritt 3.

Für Gasdruckfeder mit Anschlussgewinde M6-C

2a) Drehen Sie den Adapter M6-B auf das Anschlussgewinde M6-A,

2b) Drehen Sie die Ladeausrüstung mit dem Anschluss M6 in die Gasdruckfeder, Weiter mit Schritt 3.

Für Gasdruckfeder mit Anschlussgewinde M6-B

2a) Drehen Sie den Adapter M6-A/M6-C/M8 auf das Anschlussgewinde G1/8".

2b) Drehen Sie die Ladeausrüstung mit dem Anschluss M6 in die Gasdruckfeder, Weiter mit Schritt 3.

Für Gasdruckfeder mit Anschlussgewinde G1/8" (NEU)

1. Drehen Sie die Spindelschraube so weit zurück, bis in der Mitte des Anschlusses G1/8" die Nadel bündig abschließt (Bild 1).

2. Drehen Sie die Ladeausrüstung mit dem Anschluss G1/8" in die Gasdruckfeder,

3. Durch drehen der Spindelschraube öffnet die Nadel das Ventil in der Gasdruckfeder und der Druck wird am Manometer angezeigt.

Druckabfrage von Gasdruckfedern mit Anschlussgewinde M6: ist nicht möglich!

Druck ablassen oder reduzieren bei Gasdruckfeder mit Anschlussgewinde G1/8" (NEU)

1. Gehen Sie vor wie Schritt 1-3 bei „Druckabfrage von Gasdruckfeder mit Anschlussgewinde G1/8“.

2. Um den Druck, der sich in der Gasdruckfeder befindet abzulassen, drehen Sie die Schraube des Ablassventils langsam hinunter bis der Restdruck entweicht. Drehen Sie anschließend sofort die Stellschraube des Ablassventils wieder in die Ausgangsstellung zurück.

Um sicherzustellen, dass die Gasdruckfeder drucklos ist, muss die Kolbenstange sich mit der Hand herunterdrücken lassen! Eine Demontage der Gasdruckfeder darf nur im drucklosen Zustand erfolgen!

Druck ablassen bei Gasdruckfeder mit Anschlussgewinde M6

1. Gasdruckfeder mit Anschlussgewinde M6 lassen sich nicht mit der Ladeausrüstung SN 2967 entlasten! Die Nadel der Ladeeinrichtung lässt sich nicht durch den aufgeschraubten Adapter M6-A oder A+B oder M6-C drehen.

2. Gasdruckfeder der Serie SN 2900 und SN 2910-M16 und SN 2910-M24 verfügen über ein Tellerventil SN 2992, Weiter mit Schritt 5.

3. Um den Druck aus einer Gasdruckfeder mit Gewinde M6 abzulassen, benutzen Sie den Entlastventil SN 2955-M6 (Bild 2).

4. Mit der Seite B lässt sich das Ventil aus der Gasdruckfeder herausdrehen.

5. Gehen Sie wie in Bild 3 beschrieben vor. Um Druck abzulassen drehen Sie das Tellerventil SN 2992 im Uhrzeigersinn, ein oder zwei Umdrehungen, bis das Gas beginnt zu entweichen. Stoppen Sie und warten bis das Gas entwichen ist. Anschließend drehen Sie das Tellerventil im Gegenuhrzeigersinn um es wieder zu schließen (Bild 4).

EN For gas springs with the connector thread G1/8"

1. Turn the spindle screw back till in the middle of the connector G1/8" the needle occludes evenly.
2. Turn the loading equipment with the connector G1/8" in the gas spring. Go on with step 3.

For gas springs with the connector thread M6-A/M6-B

2a) Turn the adapter M6-B to the connector thread G1/8".

2b) Turn the loading equipment with the connector M6 in the gas spring. Go on with step 3.

For gas springs with the connector thread M6-C

2a) Turn the Adapter M6-C on the connector thread G1/8".

2b) Turn the loading equipment with the connector M6 in the gas spring. Go on with step 3.

Place the coupling of the loading hose on the fitting for rapid action coupling.

4. Open slowly the valve at the loading hose till the pressure set on the pressure reducer is indicated on the manometer (close the valve).

5. The valve in the gas spring closes automatically. To evacuate the pressure which still is in the loading equipment, turn the screw of the waste valve slowly in till the remaining pressure escapes. Afterwards turn the regulating screw of the waste valve always immediately back to the initial position.

6. Turn the loading equipment out of the gas spring,

Pressure inquiry of gas springs with connector thread G1/8" (NEW)

1. Turn the spindle screw back till the middle of the connector G1/8" the needle occludes evenly (fig. 1).

2. Turn the loading equipment with the connector G1/8" in the gas spring.

3. By turning the spindle screw the needle opens the valve in the gas spring and the pressure is indicated on the manometer.

Pressure inquiry of gas springs with connector thread M6: is not possible!

Evacuate or reduce pressure at gas springs with connector thread G1/8" (NEW)

1. Operate as in step 1-3 at „Pressure inquiry of gas springs with connector thread G1/8".

2. To evacuate the pressure which is in the gas spring, turn the screw of the waste valve slowly in till the pressure escapes or till the desired pressure is indicated on the manometer; Afterwards turn the regulating screw of the waste valve immediately back in the initial position.

To guarantee that the ressort à gaz is not pressurized, it must be possible to depress the piston rod by hand!

A dismantling of the gas springs should only take place in unpressurized condition!

Evacuate pressure at gas springs with connector thread M6

1. Gas springs with connector thread M6 can not be unloaded with the loading equipment SN 2967! The needle of the loading equipment can not be screwed through the screwed-on adapter M6-A or A+B and M6-C.

2. Gas springs of the series SN 2900 and SN 2910-M16 and SN 2910-M24 dispose of a disk valve SN 2992. Go on with step 5.

3. To evacuate the pressure of a gas spring with thread M6, use the breather elbow SN 2955-M6 (fig. 2).

4. With side B the valve can be screwed out of the gas spring,

5. Operate as described in fig. 3. To evacuate the pressure turn the disk valve SN 2992 clockwise, one or two rotations till the gas begins to escape. Stop and wait till the gas is escaped. Afterwards you turn the disk valve counter-clockwise to close it again (fig. 4).

FR Pour les ressorts à gaz avec un filet de raccord G1/8"

1. Déroulez la vis de broche si loin jusqu'à ce que la aiguille dans le centre du raccord G1/8" ferme affleurée.
2. Tournez le dispositif de remplissage avec la raccord G1/8" dans le ressort à gaz. Continuez avec pas 3.

Pour des ressorts à gaz avec un filet de raccord M6-A/M6-B

2a) Tournez l'adaptateur M6-A/M6-C/M8 sur le filet de raccord G1/8".

2b) Tournez le dispositif de remplissage avec le raccord M6 dans le ressort à gaz. Continuez avec pas 3.

Pour des ressorts à gaz avec un filet de raccord M6-C

2a) Tournez l'adaptateur M6-C sur le filet de raccord G1/8".

2b) Tournez le dispositif de remplissage avec le raccord M6 dans le ressort à gaz. Continuez avec pas 3.

Pour des ressorts à gaz avec un filet de raccord G1/8" (nouveau)

1. Déroulez la vis de broche si loin jusqu'à ce que la aiguille dans le centre du raccord G1/8" ferme affleurée (figure 1).

2. Tournez le dispositif de remplissage avec le raccord G1/8" dans le ressort à gaz.

3. En tournant la vis de broche la aiguille ouvre la soupape dans le ressort à gaz et la pression est indiquée sur le manomètre.

L'interrogation de la pression des ressorts à gaz avec un filet de raccord G1/8" (nouveau)

Laissez échapper ou réduire la pression aux ressorts à gaz avec filet de raccord G1/8" (nouveau)

1. Procéder comme pas 1-3 concernant „L'interrogation de la pression des ressorts à gaz avec un filet de raccord G1/8"».

2. Pour laisser échapper la pression qui se trouve dans le ressort à gaz tournez la vis de la soupape de vidange lentement dedans jusqu'à ce que la pression échappe ou jusqu'à ce que la pression désirée soit indiquée sur le manomètre. Remettez immédiatement la vis de régulation de la soupape de vidange à la position initiale.

3. Pour assurer que le ressort à gaz est sans pression, il est nécessaire que la tête de piston puise être poussée à la main! Un déassembly doit seulement être effectué dans une condition sans pression!

Laissez échapper la pression aux ressorts à gaz avec un filet de raccord M6

1. Ressorts à gaz avec un filet de raccord M6 ne se laissent viser avec le dispositif de remplissage SN 2967! La aiguille du dispositif de remplissage ne peut pas être tournée à travers de l'adaptateur vissé M6-A ou A+B avec M6-C.

2. Ressorts à gaz de la série SN 2900 et SN 2910-M16 et SN 2910-M24 disposent d'une soupape à disque SN 2992. Continuez avec pas 5.

3. Pour laisser échapper la pression d'un ressort à gaz avec un filet M6, utilisez le bec de vidange SN 2955-M6 (figure 2).

4. Avec le côté B la soupape peut être dévisée du ressort à gaz.

5. Procéder comme décrit dans figure 3. Pour laisser échapper la pression tournez la soupape à disque en sens horaire, un ou deux rotations, jusqu'à ce que le gaz commence à échapper. Stoppez et attendez jusqu'à ce que le gaz soit échappé. Ensuite tournez la soupape à disque en sens horaire inverse pour refermer celle-ci (figure 4).

Nadel
Needle
Aiguille

Endflansch SN 2955-M6
Breather elbow
Bec de vidange

A

B

Bild Figure 1




Bild Figure 2

Bild Figure 3

Bild Figure 4

5

Montage der Gasdruckfeder im Werkzeug

Gas spring assembly on the tool

Montage d'un ressort gaz sur un outil



DE Montage der Gasdruckfeder im Werkzeug
Gas spring assembly on the tool
Montage d'un ressort gaz sur un outil

DE Gasdruckfedern sind Elemente, die Gas beinhalten welches unter Hochdruck steht. Deshalb ist es sehr wichtig, die folgenden Warnungen und Empfehlungen zu beachten. Jede eigenmächtige Handlung kann zu erheblichen Materialbeschädigungen und PersonenSchäden führen. Deshalb ist es erforderlich, solche Elemente mit Vorsicht zu behandeln und diese Instruktionen zu beachten.

EN Gas springs are elements containing gas, which is highly pressurized. Therefore it is very important to consider the following warnings and recommendations. Each unauthorized action can cause considerable material damages and injuries to persons. Thus it is necessary to treat such elements with attention and to consider these instructions.

FR Des ressorts à gaz sont des éléments contenant un gaz, qui a une haute pression. Pour cette raison il est très important d'observer les avertissements et les recommandations suivantes. Chaque action non-autorisée peut mener aux endommagements du matériau et aux dommages aux personnes.

Pour cette raison il est nécessaire de traiter tels éléments avec attention et de considérer ces instructions.

DE Gasdruckfedern müssen mit Stickstoffgas gefüllt werden (N2). Die Benutzung anderer Medien ist ausdrücklich untersagt.

EN Gas springs must only be loaded with nitrogen gas (N2).

FR Le usage of any other medium is expressly forbidden.

DE Les ressorts gaz doivent uniquement être remplis avec de l'azote. L'utilisation des autres médiées est expressément interdite.

EN All tecapres gas springs can be repaired.

All handling or maintenance operations should be carried out by trained personnel, who should be especially trained for this purpose. Always use original components, accessories and spare parts in gas spring manipulation, maintenance or installation operations.

FR Tous les ressorts gaz STRACK peuvent être réparés.

Toutes les manipulations et opérations de maintenance doivent être effectuées du personnel formé, une formation particulière est nécessaire.

Utilisez toujours des composants, accessoires ou pièces détachées d'origine pour toutes manipulations, installations ou opérations de maintenance.

DE Bei Wartungsarbeiten wird die Verwendung von Schutzbrillen empfohlen.

EN The use of protective glasses is recommended.

FR Au cours des travaux d'entretien l'utilisation des lunettes de protection est recommandée.

DE Gasdruckfedern müssen mit Stickstoffgas gefüllt werden (N2).

EN Do not disassemble a gas spring without previously having unloaded it completely. The piston rod must completely be introduced in the body.

FR Ne jamais démonter un ressort gaz sans l'avoir complètement vidé.

La tige doit être complètement rentrée dans le corps.

DE Schützen Sie die Gasdruckfeder vor mechanischen Schäden oder Schlägen, besonders die Kolbenstange. Jeglicher Defekt könnte einen Druckverlust hervorrufen. Schützen Sie die Gasdruckfeder vor Schlägen und Zusammenstoßen mit anderen Gasdruckfedern.

EN Protect the gas spring body or piston rod from blows. Any imperfection may bring about a loss of pressure and affect the useful life of the gas spring. Carry and keep the gas spring in a way that it does not hit other gas springs.

FR Protéger les ressorts à gaz contre des dommages mécaniques ou des coups, particulièrement la tige de piston. Tout défaut peut causer une perte de pression. Protéger le ressort à gaz contre les chocs et contre les collisions avec d'autres ressorts à gaz.

DE Jede mechanische und thermische Bearbeitung (Bearbeiten, Bohren, Schweißen...) an der Gasdruckfeder ist strikt untersagt.

EN Each mechanical and thermal processing (machining, boring, welding ...) at the gas spring is strictly forbidden.

FR Chaque usinage mécanique et thermique (traitement, forage, soudage) auprès de ressort à gaz est interdit.

6

Entladung der Gasdruckfeder


Discharging of the gas spring

Décharge d'un ressort gaz

DE Es gibt spezielle Werkzeuge zum Messen der Gasdruckfederkraft. Bitte niemals den Druck durch Hammerschläge an die Kolbenstange oder unsachgemäßes Zusammendrücken der Feder prüfen.

EN There are specific tools to measure gas spring force. Never knock the piston rod with a hammer to check its pressure, and gas springs should not be inadequately compressed in order to check their force.


FR Il y a des outils spéciaux pour le mesurage de la pression du ressort à gaz. Nous vous prions de jamais vérifier la pression par des coups de marteau sur la tige du piston ou par une compression incorrecte du ressort.



DE Es gibt spezielle Werkzeuge zum Messen der Gasdruckfederkraft. Bitte niemals den Druck durch Hammerschläge an die Kolbenstange oder unsachgemäßes Zusammendrücken der Feder prüfen.

EN There are specific tools to measure gas spring force. Never knock the piston rod with a hammer to check its pressure, and gas springs should not be inadequately compressed in order to check their force.


FR Il y a des outils spéciaux pour le mesurage de la pression du ressort à gaz. Nous vous prions de jamais vérifier la pression par des coups de marteau sur la tige du piston ou par une compression incorrecte du ressort.



DE Es gibt spezielle Werkzeuge zum Messen der Gasdruckfederkraft. Bitte niemals den Druck durch Hammerschläge an die Kolbenstange oder unsachgemäßes Zusammendrücken der Feder prüfen.

EN There are specific tools to measure gas spring force. Never knock the piston rod with a hammer to check its pressure, and gas springs should not be inadequately compressed in order to check their force.


FR Il y a des outils spéciaux pour le mesurage de la pression du ressort à gaz. Nous vous prions de jamais vérifier la pression par des coups de marteau sur la tige du piston ou par une compression incorrecte du ressort.



DE Es gibt spezielle Werkzeuge zum Messen der Gasdruckfederkraft. Bitte niemals den Druck durch Hammerschläge an die Kolbenstange oder unsachgemäßes Zusammendrücken der Feder prüfen.

EN There are specific tools to measure gas spring force. Never knock the piston rod with a hammer to check its pressure, and gas springs should not be inadequately compressed in order to check their force.


FR Il y a des outils spéciaux pour le mesurage de la pression du ressort à gaz. Nous vous prions de jamais vérifier la pression par des coups de marteau sur la tige du piston ou par une compression incorrecte du ressort.



DE Es gibt spezielle Werkzeuge zum Messen der Gasdruckfederkraft. Bitte niemals den Druck durch Hammerschläge an die Kolbenstange oder unsachgemäßes Zusammendrücken der Feder prüfen.

EN There are specific tools to measure gas spring force. Never knock the piston rod with a hammer to check its pressure, and gas springs should not be inadequately compressed in order to check their force.


FR Il y a des outils spéciaux pour le mesurage de la pression du ressort à gaz. Nous vous prions de jamais vérifier la pression par des coups de marteau sur la tige du piston ou par une compression incorrecte du ressort.



DE Es gibt spezielle Werkzeuge zum Messen der Gasdruckfederkraft. Bitte niemals den Druck durch Hammerschläge an die Kolbenstange oder unsachgemäßes Zusammendrücken der Feder prüfen.

EN There are specific tools to measure gas spring force. Never knock the piston rod with a hammer to check its pressure, and gas springs should not be inadequately compressed in order to check their force.



FR Il y a des outils spéciaux pour le mesurage de la pression du ressort à gaz. Nous vous prions de jamais vérifier la pression par des coups de marteau sur la tige du piston ou par une compression incorrecte du ressort.



DE Es gibt spezielle Werkzeuge zum Messen der Gasdruckfederkraft. Bitte niemals den Druck durch Hammerschläge an die Kolbenstange oder unsachgemäßes Zusammendrücken der Feder prüfen.

EN There are specific tools to measure gas spring force. Never knock the piston rod with a hammer to check its pressure, and gas springs should not be inadequately compressed in order to check their force.


FR Il y a des outils spéciaux pour le mesurage de la pression du ressort à gaz. Nous vous prions de jamais vérifier la pression par des coups de marteau sur la tige du piston ou par une compression incorrecte du ressort.



DE Es gibt spezielle Werkzeuge zum Messen der Gasdruckfederkraft. Bitte niemals den Druck durch Hammerschläge an die Kolbenstange oder unsachgemäßes Zusammendrücken der Feder prüfen.

EN There are specific tools to measure gas spring force. Never knock the piston rod with a hammer to check its pressure, and gas springs should not be inadequately compressed in order to check their force.

FR Il y a des outils spéciaux pour le mesurage de la pression du ressort à gaz. Nous vous prions de jamais vérifier la pression par des coups de marteau sur la tige du piston ou par une compression incorrecte du ressort.



DE Es gibt spezielle Werkzeuge zum Messen der Gasdruckfederkraft. Bitte niemals den Druck durch Hammerschläge an die Kolbenstange oder unsachgemäßes Zusammendrücken der Feder prüfen.

EN There are specific tools to measure gas spring force. Never knock the piston rod with a hammer to check its pressure, and gas springs should not be inadequately compressed in order to check their force.

FR Il y a des outils spéciaux pour le mesurage de la pression du ressort à gaz. Nous vous prions de jamais vérifier la pression par des coups de marteau sur la tige du piston ou par une compression incorrecte du ressort.