


11



Ø	Drehmoment Torque Couple de serrage
M6	10
M8	25
M10	49
M12	85
M16	210

DE Um eine bestmögliche Befestigung sicherzustellen, verwenden Sie die maximale Gewindelänge der Gasdruckfeder.
Für alle Arten von Flanschen, sind nur Schrauben mit der passenden Länge zu verwenden.
Der Gebrauch von Sicherungsscheiben wird bei allen geschraubten Befestigungen empfohlen.

Drehmoment für Inbusschrauben:

- Qualität 8.8
- Ohne Schmierung
- Neues Gewinde
- Drehmomentkoeffizient $\mu = 0,14$

EN Use the maximum gas spring threaded length in order to ensure the best possible fixture.
For all kinds of flanges, only screws with the adequate length are to be used.
The use of safety washers is recommended in all screwed fixtures.

Torque references for SHCS-type threaded screws:

- Quality 8.8
- Without lubrication
- New thread
- Torque coefficient $\mu = 0.14$

FR Pour assurer une fixation la meilleure possible utilisez la longueur de filetage maximale du ressort à gaz.
Pour tous les types de bride uniquement les vis avec la longueur correspondante doivent être utilisées.
L'utilisation des rondelles d'arrêt est recommandée pour tous les fixations vissées.

Couple de serrage pour vis à six pans creux :

- Qualité 8.8
- Sans lubrification
- Fileté nouveau
- Coefficient du couple de serrage $\mu = 0,14$

12



DE Halteflansche

Um die Gasdruckfeder auf dem Werkzeug befestigen zu können, bietet STRACK eine Vielzahl von Montagemöglichkeiten an, um den unterschiedlichen Kundenanforderungen gerecht zu werden.

EN Fixing elements

In order to fix the gas spring to the tool, use specific fixing elements. STRACK offers a wide variety of assembly options to satisfy our customers' different application needs.

FR Brides de fixation

Pour être capable de fixer le ressort à gaz sur l'outil, STRACK offre une grande variété pour répondre aux demandes de clients différentes.



DE Ladeeinrichtung SN 2967, Ladeschlauch mit Schnellkupplung

SN 2967-LS und Druckregler SN 2969 werden zum Laden von Gasdruckfedern verwendet.

Zum Lieferumfang der Ladeeinrichtung SN 2967 gehören je ein Anschlussadapter M6 (+M6 neue Gasdruckfeder Serie) und G 1/8".

EN Loading equipment SN 2967, loading hose with quick connection fitting SN 2967-LS and pressure regulator SN 2969

are used for the filling of the gas springs.

To the delivery content of the loading equipment SN 2967 belong each one connecting adapter M6 (+M6 new gas spring series) and G 1/8".


FR L'équipement de remplissage SN 2967, tuyau de charge avec raccordement rapide SN 2967-LS et régulateur de pression SN 2969

est utilisé pour le remplissage des ressorts à gaz.

Un adaptateur de raccord M6 (+M6 série nouveau de ressort à gaz) et G 1/8" font partie du volume de livraison.



SN 2960...



DE Kontrollarmaturen SN 2960, SN 2962, SN 2963 und SN 2965

kommen bei gesteuerten Gasdruckfeder Systemen zum Einsatz, wie auch bei Schlauch- und Plattenverbundsystemen.

EN Control units SN 2960, SN 2962, SN 2963 and SN 2965

are used at controlled gas spring systems as well as at hose- and plate manifold systems.

FR Les unités de contrôle SN 2960, SN 2962, SN 2963 et SN 2965

sont utilisées aux systèmes des ressorts à gaz contrôlés comme aux systèmes composés des tuyaux et des plaques.

13

DE Anfangskraft

Die Definition der Anfangskraft einer Gasfeder ist die Kraft, die durch eine Gasfeder zu Beginn des Arbeitshubes angeboten wird.

Die Anfangskraft (F_i) der Gasdruckfedern ist abhängig von Arbeitsfläche (A) und Fülldruck (P).

Die Anfangskraft der Gasdruckfeder wird in Relation mit der Arbeitsfläche und der Füllkraft mit der folgenden Formel berechnet:

$$F_i = A \times P$$

F_i = Anfangskraft (daN), A = Arbeitsfläche (cm^2), P = Fülldruck (bar)

Der Ladedruck kann je nach Anfangsdruck variiert werden. Jeder Druck kann zwischen minimalen und maximalen Ladedräcken gewählt werden.

Der Fülldruck kann verändert werden, um die Anfangskraft der Gasdruckfeder zu variieren.

Wenn wir die Anfangskraft kennen, können wir die folgende Formel anwenden:

$$P = P_i \times \frac{F}{F_i}$$

P = gewünschter Druck (bar), P_i = nomineller Fülldruck (bar),

F = benötigte Anfangskraft (daN), F_i = nominelle Anfangskraft (daN)

$$P = \frac{F}{A}$$

P = gewünschter Druck (bar), F = benötigte Anfangskraft (daN),

A = Arbeitsfläche (cm^2)

EN Initial force

The definition of initial force of a gas spring is the force offered by a gas spring at the beginning of the working stroke.

The initial force (F_i) of the gas springs depending on working surface (A) and loading pressure (P).

The initial force of the gas spring is calculated in relation to the working surface and the loading pressure with the following formula:

$$F_i = A \times P$$

F_i = Initial force (daN), A = Working surface (cm^2), P = Loading pressure (bar)

The loading pressure can be modified according to the initial force. Each pressure can be chosen between the minimum and maximum loading pressures.

The charging pressure can be modified to vary the initial force of the gas spring. If we know the initial force we can apply the following formula:

$$P = P_i \times \frac{F}{F_i}$$

P = desired pressure (bar), P_i = nominal loading pressure (bar),

F = desired initial force (daN), F_i = nominal initial force (daN)

$$P = \frac{F}{A}$$

P = desired pressure (bar), F = desired initial force (daN),

A = Working surface (cm^2)

FR Force initiale

La définition de la force initiale d'un ressort à gaz est la force avec laquelle le ressort à gaz sera offert au début de la course.

La force initiale (F_i) du ressort à gaz dépend de la surface de travail (A) et de la pression de remplissage (P).

La force initiale du ressort à gaz est calculée en relation avec la surface de travail et la force de remplissage en utilisant la formule suivante:

$$F_i = A \times P$$

F_i = Force initiale (daN), A = Surface de travail (cm^2),

P = Pression de remplissage (bar)

La pression de remplissage peut être variée selon la pression initiale. Chaque pression peut être choisie entre les pressions de remplissage minimales et maximales.

Si nous connaissons la force initiale du ressort à gaz nous pouvons appliquer la formule suivante:

$$P = P_i \times \frac{F}{F_i}$$

P = Pression recherchée (bar), P_i = Pression de remplissage nominale (bar),

F = Force initiale requise (daN), F_i = Force initiale nominale (daN)

$$P = \frac{F}{A}$$

P = Pression recherchée (bar), F = Force initiale requise (daN),

A = Surface de travail (cm^2)

DE Festigkeitsanalyse

Die technische Beschriftung bescheinigt, dass STRACK Gasdruckfedern eine garantierter Lebensdauer hinsichtlich struktureller Ermüdung aller Komponenten nach folgenden Spezifikationen haben:

Höchstdauer: 10 Jahre

Modelle: Körperdurchmesser bis 95 mm und Höhe bis 125 mm

5.000.000 Zyklen

Körperdurchmesser 120 mm bis 195 mm

3.400.000 Zyklen

Alle Gasdruckfeder-Komponenten haben eine Mindestwiderstandsfähigkeit gegen Ermüdung von 3.400.000 Zyklen nach der FEM-Analyse auf der Grundlage des AD 2000.

EN Strength analysis

The technical lettering certifies that STRACK gas springs have a guaranteed service life in terms of structural fatigue of all gas spring components, according to the following specifications:

Maximum period: 10 years

Models: Body diameter up to 95 mm and strokes up to 125 mm

5,000,000 cycles

Body diameter 120 mm to 195 mm

3,400,000 cycles

All gas spring components have a minimum resistance to fatigue of 3,400,000 cycles according to the FEM analysis based on AD 2000.

FR Analyse de résistance

L'inscription technique certifie que les ressorts à gaz de STRACK ont une durée de vie garantie en ce qui concerne la fatigue structurelle de tous les composants selon les spécifications suivantes :

Durée maximale : 10 ans

Modèles : Diamètre du corps jusqu'à 95 mm et courses jusqu'à 125 mm

5.000.000 cycles

Diamètre du corps 120 mm jusqu'à 195 mm

3.400.000 cycles

Tous les composants des ressorts à gaz ont une résistance minimale contre la fatigue de 3.400.00 cycles selon analyse FEM sur la base

d'AD 2000.

15

DE Transport

Beim Versand von GDF sind die Transportvorschriften zu beachten.

EN Transport

When shipping gas springs, the transport regulations must be observed.

FR Transport

Lors de l'expédition de ressorts à gaz, les règles de transport doivent être respectées.

DE Außerbetriebnahme

Zur Außerbetriebnahme entladen Sie die Gasdruckfeder und lagern diese konserviert.

EN Removal from service

For removal from service discharge the gas spring and store it in a conserved manner.

FR Retirage du service

Pour la mise hors service déchargez le ressort à gaz et le stockez de manière conservée.

DE Entsorgung

Befüllen von Gasdruckfedern Filling of gas springs Remplissage de ressorts à gaz



DE Für Gasdruckfedern mit Anschlussgewinde G1/8"

- Drehen Sie die Spindelschraube so weit zurück, bis in der Mitte des Anschlusses G1/8" die Nadel bündig abschließt.
- Drehen Sie die Ladeausrüstung mit dem Anschluss G1/8" in die Gasdruckfeder. Weiter mit Schritt 3.

Für Gasdruckfedern mit Anschlussgewinde M6-A/M8

- Drehen Sie den Adapter M6-B auf das Anschlussgewinde G1/8".

- Drehen Sie die Ladeausrüstung mit dem Anschluss M6 in die Gasdruckfeder. Weiter mit Schritt 3.

Für Gasdruckfedern mit Anschlussgewinde M6-B

- Drehen Sie den Adapter M6-B auf das Anschlussgewinde M6-A.

- Drehen Sie die Ladeausrüstung mit dem Anschluss M6 in die Gasdruckfeder. Weiter mit Schritt 3.

Für Gasdruckfedern mit Anschlussgewinde M6

- Stecken Sie die Kupplung des Ladeschlauchs auf den Schnellkupplungsnippel.

- Öffnen Sie langsam das Ventil am Ladeschlauch bis am Manometer der am Druckminderer eingestellte Druck angezeigt wird (Ventil schließen).

- Das Ventil in der Gasdruckfeder schließt automatisch. Um den Druck, der sich noch in der Ladeausrüstung befindet abzulassen, drehen Sie die Schraube des Ablassventils langsam hinein bis der Restdruck entweicht. Drehen Sie anschließend sofort die Stellschraube des Ablassventils wieder in die Ausgangsstellung zurück.

- Drehen Sie die Ladeausrüstung aus der Gasdruckfeder.

Druckabfrage von Gasdruckfedern mit Anschlussgewinde G1/8" (NEU)

- Drehen Sie die Spindelschraube so weit zurück, bis in der Mitte des Anschlusses G1/8" die Nadel bündig abschließt (Bild 1).

- Drehen Sie die Ladeausrüstung mit dem Anschluss G1/8" in die Gasdruckfeder.

- Durch drehen der Spindelschraube öffnet die Nadel das Ventil in der Gasdruckfeder und der Druck wird am Manometer angezeigt.

Druckabfrage von Gasdruckfedern mit Anschlussgewinde M6: ist nicht möglich!

Druck ablassen oder reduzieren bei Gasdruckfedern mit Anschlussgewinde G1/8" (NEU)

- Gehen Sie vor wie Schritt 1 bei „Druckabfrage von Gasdruckfedern mit Anschlussgewinde G1/8"“.

- Um den Druck, der sich in der Gasdruckfeder befindet abzulassen, drehen Sie die Schraube des Ablassventils langsam hinein bis der Druck entweicht oder bis der gewünschte Druck am Manometer angezeigt wird. Drehen Sie anschließend sofort die Stellschraube des Ablassventils wieder in die Ausgangsstellung zurück.

Um sicherzustellen, dass die Gasdruckfeder drucklos ist, muss die Kolbenstange sich mit der Hand herunterdrücken lassen! Eine Demontage der Gasdruckfeder darf nur im drucklosen Zustand erfolgen!

Druck ablassen bei Gasdruckfedern mit Anschlussgewinde M6

- Gasdruckfedern mit Anschlussgewinde M6 lassen sich nicht mit der Ladeausrüstung SN 2967 entladen! Die Nadel der Ladeeinrichtung lässt sich nicht durch den aufgeschraubten Adapter M6-A oder A+B und M6-C drehen.

- Gasdruckfedern der Serie SN 2900 und SN 2910-M16 und SN 2910-M24 verfügen über ein Tellerventil SN 2992.

- Weiter mit Schritt 5.

- Um den Druck aus einer Gasdruckfeder mit Gewinde M6 abzulassen, benutzen Sie den Entlastestutzen SN 2955-M6 (Bild 2).

- Mit der Seite B lässt sich das Ventil aus der Gasdruckfeder herausdrehen.

- Gehen Sie wie in Bild 3 beschrieben vor. Um Druck abzulassen drehen Sie das Tellerventil SN 2992 im Uhrzeigersinn, ein oder zwei Umdrehungen, bis das Gas beginnt zu entweichen. Stoppen Sie und warten bis das Gas entwichen ist. Anschließend drehen Sie das Tellerventil im Gegenuhrzeigersinn um es wieder zu schließen (Bild 4).

3

EN For gas springs with the connector thread G1/8"

- Turn the spindle screw back till in the middle of the connector G1/8" the needle occludes evenly.
- Turn the loading equipment with the connector G1/8" in the gas spring. Go on with step 3.

For gas springs with the connector thread M6-A/M8

- Turn the adapter M6-A/M6-C/M8 on the connector thread G1/8".

- Turn the loading equipment with the connector M6 in the gas spring. Go on with step 3.

For gas springs with the connector thread M6-B

- Turn the adapter M6-B to the connector thread M6-A.

- Turn the loading equipment with the connector M6 in the gas spring. Go on with step 3.

- Place the coupling of the loading hose on the fitting for rapid action coupling.

- Open slowly the valve at the loading hose till the pressure set on the pressure reducer is indicated on the manometer (close the valve).

- The valve in the gas spring closes automatically. To evacuate the pressure which still is in the loading equipment, turn the screw of the waste valve slowly in till the remaining pressure escapes. Afterwards turn the regulating screw of the waste valve always immediately back to the initial position.

- Turn the loading equipment out of the gas spring.

Pressure inquiry of gas springs with connector thread G1/8" (NEW)

- Turn the spindle screw back till in the middle of the connector G1/8" the needle occludes evenly (fig. 1).

- Turn the loading equipment with the connector G1/8" in the gas spring.

- By turning the spindle screw the needle opens the valve in the gas spring and the pressure is indicated on the manometer.

Pressure inquiry of gas springs with connector thread M6: is not possible!

Evacuate or reduce pressure at gas springs with connector thread G1/8" (NEW)

- Operate as in step 1-3 at „Pressure inquiry of gas springs with connector thread G1/8"“.

- To evacuate the pressure which is in the gas spring, turn the screw of the waste valve slowly in till the pressure escapes or till the desired pressure is indicated on the manometer. Afterwards turn the regulating screw of the waste valve immediately back in the initial position.

- To guarantee that the gas spring is not pressurized, it must be possible to depress the piston rod by hand!

- A dismantling of the gas springs should only take place in unpressurized condition!

Evacuate pressure at gas springs with connector thread M6

- Gas springs with connector M6 can not be unloaded with the loading equipment SN 2967! The needle of the loading equipment can not be screwed through the screwed-on adapter M6-A or A+B and M6-C.

- Gas springs of the series SN 2900 and SN 2910-M16 and SN 2910-M24 dispose of a disk valve SN 2992. Go on with step 5.

- To evacuate the pressure of a gas spring with thread M6, use the breather elbow SN 2955-M6 (fig. 2).

- With side B the valve can be screwed out of the gas spring.

- Operate as described in fig. 3. To evacuate the pressure turn the disk valve SN 2992 clockwise, one or two rotations till the gas begins to escape. Stop and wait till the gas is escaped. Afterwards you turn the disk valve counter-clockwise to close it again (fig. 4).

FR Pour des ressorts à gaz avec un filet de raccord G1/8"

- Dévissez la vis de broche si loin jusqu'à ce que la aiguille dans le centre du raccord G1/8" ferme l'ouverture.
- Tournez le dispositif de remplissage avec le raccord G1/8" dans le ressort à gaz. Continuez avec pas 3.

Pour des ressorts à gaz avec un filet de raccord M6-A/M8

- Tournez l'adaptateur M6-A/M6-C/M8 sur le filet de raccord G1/8".

- Tournez le dispositif de remplissage avec le raccord M6 dans le ressort à gaz. Continuez avec pas 3.

Pour des ressorts à gaz avec un filet de raccord M6-B

- Tournez l'adaptateur M6-B sur le filet de raccord M6-A.

- Tournez le dispositif de remplissage avec le raccord M6 dans le ressort à gaz. Continuez avec pas 3.

- Attachez le dispositif d'accouplement du tuyau de remplissage sur le nippel du raccordement rapide.

- Ouvrez lentement la soupape du tuyau de remplissage jusqu'à ce que la pression ajustée au réducteur de pression soit indiquée sur le manomètre (fermer la soupape).

- La soupape dans le ressort à gaz ferme automatiquement. Pour laisser échapper la pression qui se trouve encore dans le dispositif de remplissage tournez la vis de la soupape de vidange lentement dedans jusqu'à ce que la pression résiduelle échappe. Ensuite remettez immédiatement la vis de réglage de la soupape de vidange à la position initiale.

- Tournez le dispositif de remplissage hors du ressort à gaz.

Interrogation de la pression des ressorts à gaz avec un filet de raccord G1/8" (nouveau)

- Dévissez la vis de broche si loin jusqu'à ce que la aiguille dans le centre du raccord G1/8" ferme l'ouverture (figure 1).

- Tournez le dispositif de remplissage avec le raccord G1/8" dans le ressort à gaz.

- En tournant la vis de broche la aiguille ouvre la soupape dans le ressort à gaz et la pression est indiquée sur le manomètre.

L'interrogation de pression des ressorts à gaz avec filet de raccord M6: n'est pas possible!

Laisser échapper ou réduire la pression aux ressorts à gaz avec filet de raccord G1/8" (nouveau)

- Procéder comme pas 1-3 concernant l'interrogation de la pression des ressorts à gaz avec un filet de raccord G1/8".

- Pour laisser échapper la pression qui se trouve dans le ressort à gaz tournez la vis de la soupape de vidange lentement dedans jusqu'à ce que la pression échappe ou jusqu'à ce que la pression désirée soit indiquée sur le manomètre. Remettez immédiatement la vis de réglage de la soupape de vidange à la position initiale.

Pour assurer que le ressort à gaz est sans pression, il est nécessaire que la tige de piston puisse être poussée à la main! Un désassemblage doit seulement être effectué dans une condition sans pression!

Laisser échapper la pression aux ressorts à gaz avec un filet de raccord M6

- Ressorts à gaz avec un filet de raccord M6 ne se laissent viser avec le dispositif de remplissage SN 2967! La aiguille du dispositif de remplissage ne peut pas être tournée à travers de l'adaptateur vissé M6-A ou A+B avec M6-C.

- Ressorts à gaz de la série SN 2900 et SN 2910-M16 et SN 2910-M24 disposent d'une soupape à disque SN 2992. Continuez avec pas 5.

- Pour laisser échapper la pression qui se trouve dans le ressort à gaz avec un filet M6, utilisez le bec de vidange SN 2955-M6 (figure 2).

- Avec le côté B la soupape peut être dévissée du ressort à gaz.

- Procéder comme décrit dans figure 3. Pour laisser échapper la pression tournez la soupape à disque en sens horaire, un ou deux rotations, jusqu'à ce que le gaz commence à échapper. Stoppez et attendez jusqu'à ce que le gaz soit échappé. Ensuite tournez la soupape à disque en sens horaire inverse pour refermer celle-ci (figure 4).





Bild Figure 4

5

Montage der Gasdruckfeder im Werkzeug

Gas spring assembly on the tool

Montage d'un ressort gaz sur un outil



DE Montage der Gasdruckfeder im Werkzeug

Gas spring assembly on the tool

Montage d'un ressort gaz sur un outil

DE Gasdruckfedern sind Elemente, die Gas beinhalten welches unter Hochdruck steht. Deshalb ist es sehr wichtig, die folgenden Warnungen und Empfehlungen zu beachten. Jede eigenmächtige Handlung kann zu erheblichen Materialbeeinträchtigungen und Personenschäden führen. Deshalb ist es erforderlich, solche Elemente mit Vorsicht zu behandeln und diese Instruktionen zu beachten.

EN Gas springs are elements containing gas, which is highly pressurized. Therefore it is very important to consider the following warnings and recommendations. Each unauthorized action can cause considerable material damages and injuries to persons. Thus it is necessary to treat such elements with attention and to consider these instructions.

FR Des ressorts à gaz sont des éléments contenant un gaz, qui a une haute pression. Pour cette raison il est très important d'observer les avertissements et les recommandations suivantes. Chaque action non-autorisée peut mener aux endommagements du matériau et aux dommages aux personnes. Pour cette raison il est nécessaire de traiter tels éléments avec attention et de considérer ces instructions.

DE Gasdruckfedern müssen mit Stickstoffgas gefüllt werden (N2). Die Benutzung anderer Medien ist ausdrücklich untersagt.

EN Gas springs must only be loaded with nitrogen gas (N2). The use of any other medium is expressly forbidden.

FR Les ressorts gaz doivent uniquement être remplis avec de l'azote. L'utilisation des autres médias est expressément interdite.

DE Schützen Sie die Gasdruckfeder vor mechanischen Schäden oder Schlägen, besonders die Kolbenstange. Jeglicher Defekt könnte einen Druckverlust hervorrufen. Schützen Sie die Gasdruckfedern vor Schlägen und Zusammenstoßen mit anderen Gasdruckfedern.

EN Protect the gas spring body or piston rod from blows. Any imperfection may bring about a loss of pressure and affect the useful life of the gas spring. Carry and keep the gas spring in a way that it does not hit other gas springs.

FR Protéger les ressorts à gaz contre des dommages mécaniques ou des coups, particulièrement la tige de piston. Tout défaut peut causer une perte de pression. Protéger le ressort à gaz contre les chocs et contre les collisions avec d'autres ressorts à gaz.

DE Jede mechanische und thermische Bearbeitung (Bearbeiten, Bohren, Schweißen ...) an der Gasdruckfeder ist strikt untersagt.