


Präzisionsflachstahl

Precision flat steel

Acier plat de précision



500

SNP 2379-


Mat.: 1.2379

SNP 2379-B-D-
500



B	2,2	3,2	4,2	5,2	6,2	8,2	10,4	12,4	15,4	20,4	25,4	30,4	40,4	50,4	L = 500
10,3															
15,3															
20,3															
25,3															
30,3															
40,3															
50,3															
60,3															
80,3															
100,3															
125,3															
150,3															
200,3															
250,3															
300,3															
Vkt.	6,2	8,2	10,4	12,4	15,4	20,4	25,4	30,4	40,4	50,4					Vkt. = D x D

Anlassschaubild / Tempering diagram / Diagramme de revenu



Anlasstemperatur in °C / Tempering temperature in °C
Témperature de revenu en °C

Informationen zur
Wärmebehandlung
entnehmen Sie
bitte der Seite 22.


Information
concerning
heat treatment
see page 24.

Informations
concernant
traitement thermique
voir page 26.

Präzisionsflachstahl

Precision flat steel

Acier plat de précision


1000
SNP 2379-

Mat.: 1.2379

**SNP 2379-B-D-
1000**

B	2,2	3,2	4,2	5,2	6,2	8,2	10,4	12,4	15,4	16,4	20,4	25,4	30,4	32,4	40,4	50,4	60,4	63,4	70,4	L = 1000
10,3																				
15,3																				
20,3																				
25,3																				
30,3																				
32,3																				
40,3																				
50,3																				
60,3																				
63,3																				
70,3																				
80,3																				
90,3																				
100,3																				
125,3																				
150,3																				
160,3																				
175,3																				
200,3																				
250,3																				
300,3																				
350,3																				
400,3																				

B	80,4	100,4																	
100,3																			
125,3																			
150,3																			
200,3																			

Vkt.	8,2	10,4	12,4	15,4	16,4	20,4	25,4	30,4	32,4	40,4	50,4	60,4	63,4	70,4	80,4	100,4	120,4	150,4	Vkt. = D x D

Anlassschaubild siehe vorherige Seite.

Tempering diagram see previous page.

Diagramme de revenu voir page précédent.

 Informationen zur
Wärmebehandlung
entnehmen Sie
bitte der Seite 9.22.

 Information
concerning
heat treatment
see page 9.24.

 Informations
concernant
traitement thermique
voir page 9.26.

9